

Buurtshouw Eersel, wijk Centrum, 30 september 2019

<a.a. input van BV de Post (bvdepost@hotmail.com), BV de Willibrorduslaan (jolandabeelen@outlook.com) en rythoviusbuurt (r.coppoolse@chello.nl)>

Aanwzig:

namens de buurt Mw. A. Bastiaanse, Mw. A. Jorissen en de heer D. Verbeek

namens gemeente: Steven Kraaijeveld, Cas van Vroonhoven, Joep van Lith, Gerard Korsten, Claudia van Antwerpen (BOA) en Arian Wouters

namens PMB: Gerard, Jenny, Thjeu en Roelof

| nr | straat | locatie | onderwerp | SIM nr | reactie |
|------|--|--|--|----------|--|
| EC1 | Areven | bocht Quackelaer | De aansluiting van het fietspad, komende vanaf de Plus, in de bocht Areven-Quackelaer is onhandig en zorgt voor gevaarlijke situaties waarbij fietsers langer op de stoep blijven fietsen dan toegestaan | 33086838 | |
| EC2 | Areven | speeltuin naast het kinderdagverblijf | Er zijn een aantal dode beukjes ter hoogte van het Olifantenpaadje. Aangezien hier toch doorheen gewandeld blijft worden, is het wellicht een idee om de draad en beukjes te verwijderen. | | |
| R16 | Bisschop Rythoviusweg | langs grasveld Rythovius College | Perk wordt te weinig bijgehouden: veel onkruid | 33086256 | 7/11 kempenplus heeft dit onderhouden. Is echter bosplantsoen dus lage frequentie van onderhoud. |
| R18 | Bisschop Rythoviusweg | huisnr 14 | Inrit is overbodig – geeft problemen voor rollator (op nr 16) | 33086262 | 1/11: overbodige inrit is verwijderd |
| R19 | Bisschop Rythoviusweg | huisnr 1 | Zwerfvuil – de prullenbak diagonaal aan de overkant op de Willibrorduslaan is vaak vol. Oplossing: bijplaatsen prullenbak aan deze zijde | 33086265 | 26/9: Afvalbak wordt 3 x per week gereinigd we zullen even afwachten of het nodig is om op dit punt iets aan te passen. |
| R12 | Bospoort | huisnr 7 | Prullenbak is besmeurd met graffiti | 33086244 | 18/9: Verf verwijderd en de 30 km. stickers verwijderd. |
| R6 | Bospoort | bij huisnr 19 | Hier ontstaat een nieuw olifantenpad richting bushalte. Door nu actie te ondernemen is het nog te herstellen. | 33086226 | 18/9: pad is hersteld |
| R9 | Bospoort | perk bij huisnr 7 | Het perk is in trieste staat sinds de vernieuwing van de riolering (2014!!) Her- en bijplanten helpt niet en men loopt er doorheen. Kan de vroegere Berberis beplanting terugkomen? Een struik weet ondanks schoffel acties en droogte te overleven en floreert!! | 33086235 | 7-11 deze locatie wordt met de inboet meegenomen. Doel is dit voor 31 december nog te doen. Mocht dit niet lukken dan voor de lente (januari/februari) |
| R10 | Bospoort | huisnr 9 | Het trafo huisje zit onder de graffiti – graag extra attentie voor er meer besmeurd wordt! | 33086238 | 27/9: wij zijn geen eigenaar van het betreffende huisje. Volgens ons is dat Enexis. We hebben de melding aan hen doorgezet. 2/10 doorgekregen dat deze graffiti wordt niet verwijderd van trafohuisjes door Enexis netbeheer B.V. In veel gevallen worden de huisjes namelijk weer beklad. Schoonmaken is daardoor helaas vaak slechts een tijdelijke oplossing. Zou het gaan om aanstootgevend beeld en/of teksten dan zou het worden doorgezet naar de juiste afdeling: dan graag mailen naar klantenservice.zakelijk@enexis.nl. |
| R11 | Bospoort 7 | huisnr 7 | Diverse losliggende stoeptegels | 33086241 | 25/9: bestrating hersteld |
| EC3 | BV De Post | gehele buurt | bestrating van de voetpaden en trottoirs is schots en scheef. Dat zorgt voor veel overlast voor mensen met een rollator, wandelwagen, rolstoel, kinderfietsjes etc. | 33086844 | 1/11: de bestrating is ons inziens op dit moment acceptabel; er zijn urgentere locaties waar het harder nodig is. Mede vanwege financiële redenen worden hier daarom nu geen aanpassingen gedaan. Wanneer het verergerd dan graag melding van maken. |
| EC4 | BV De Post | gehele buurt | het beheer van het groen mag beter. Er wordt overlast ervaren van veel onkruid, weinig gemaaid grasperkjes en te weinig snoeien van bossages. | 33086847 | 2/10 werkzaamheden zijn ingepland 7/11: uitgevoerd. Werkzaamheden zitten in nogmal onderhoudsprogramma |
| EC5 | Dijk | vm Bolle Jan | Het aanzicht van het voormalige horecapand "Bolle Jan" is een doorn in het oog. Het is niet te tolereren dat in het centrum van Eersel, nota bene naast het gemeentehuis, een zo'n dominant gebouw staat te verpauperen. Het onkruid groeit tegen de gevel omhoog. | 33086850 | 3/10: Dit is privaatrechtelijk. Zolang het niet verkeersgevaarlijk is. Wij kunnen niks met het onkruid op privé terrein. |
| EC6 | Dijk | vm Bolle Jan | geparkeerde auto's blokkeren doorgang trottoir | 33086853 | 3/10: locatie wordt meegenomen in de rondes, maar de het stukje daar betreft een dubbele functie strook dus er mogen auto's parkeren. |
| EC7 | Dijk | thv nr 40 | boomspegel netjes maken | 33086856 | |
| EC8 | Dijk | thv nr 30 | te brede haag. Belemmert doorgang voor rolstoel | 33086859 | Rolstoel kon langs de haag. Wij hebben een criterium dat als er een rolstoel langs kan hiermee niks in principe wordt gedaan. Vanwege de, in dit geval, smalle rolstoel zal er wel met de eigenaar overlegd worden of thv de lantaarnpaal de haag smaller gemaakt kan worden. |
| EC9 | Dijk | huisnr 20-32, even zijde | bestrating nalopen | 33086862 | 28/10: bestrating is hersteld |
| EC10 | Dijk | thv nr 20a | P-bord klopt niet | 33086865 | 16/10: Het bord klopt nu. Er is een witte sticker over de parkeerschijf heen geplakt. |
| EC11 | Dijk | oa. Huisnr 18 | bloemen hangen best laag. Op sommige delen maakt dat het trottoir smal | 33086868 | 7/10: De bloemen hangen op 2 plekken over maar je kunt er nog langs af. Bloembakken worden in de gaten gehouden. |
| EC12 | Dijk | Action | P-borden hangen laag | 33086871 | 7/10: De borden zijn hoger gehangen. |
| EC13 | Dijk | rechts van vm drogistrij De Drie Torens | bij parkeren voor garagedeur wordt doorgang trottoir belemmert. | 33086874 | 3/10: Wij zullen de locatie meenemen in de rondes, bij aantreffen wordt de bestuurder van de auto aangesproken op zijn gedrag. |
| EC14 | Gebr. Hoeksstraat | | bestrating trottoir slecht begaanbaar voor rolstoelers/rollators | 33086877 | 1/11: de bestrating is ons inziens op dit moment acceptabel; er zijn urgentere locaties waar het harder nodig is. Mede vanwege financiële redenen worden hier daarom nu geen aanpassingen gedaan. Wanneer het verergerd dan graag melding van maken. |
| EC15 | Gebr. Hoeksstraat | gehele straat | Bestrating nalopen op ongelijkheden/schuinite | | 2/10 actiepunt komt overeen met EC-14 |
| EC15 | Gebr. Hoeksstraat | voor nr 8 (Koperteu) tot aan Dijk | Bestrating nalopen op ongelijkheden | 33086880 | 8/11: ligt nu bij de buitendienst om in orde te maken. |
| EC16 | Gebr. Hoeksstraat | weg naar Stevensstr 39/56, hoek Koperteu | op en afriftes minder steil? | 33086883 | 1/11: de situatie met de op- en afriftes voldoen aan de eisen en zijn volgens bestek gemaakt. |
| EC17 | Geerhof | grasveld | In het Geerhof wordt het grasveld gebruikt als uitlaatveldje voor honden. Er wonen op dit moment 11 kleine kinderen in het Geerhof die graag een schoon speelveld zouden hebben. Ik wil de gemeente vragen mee te denken naar een oplossing. Het liefst zouden we een afscheiding om het veld willen, en eventueel een schommel/wipkip/speeltoestel zodat de kindjes heerlijk kunnen spelen. | 33086886 | 3/10: een enkel speeltoestel her en der doen we niet: het beleid is dat er niet meer versnipperde speeltuintjes bijkomen. 7/11 De Geerhof behoud dezelfde inrichting als nu het geval is: een haagje vermoedelijk het maaien en haagjes aanleggen brengt extra kosten met zich mee (snoeien ed.). De locatie wordt wel meegenomen als gewenste locatie voor een afvalbak (zie ook actiepunt EC27) |
| EC18 | Geerhof | | De bestrating voor de huizen in de Geerhof is in slechte conditie. Dit geldt voor bijna woningen. De stoep is oud, scheef gezakt, beschimmeld en heeft grote voegen waardoor er veel onkruid groeit. | 33086892 | 1/11: vanwege drukte op dit moment wordt later gekeken wat hier de beste oplossing is, is namelijk te groot waardoor een stukje opnieuw bestraten geen oplossing is. Wordt op een later tijdstip nagelopen. |
| EC19 | Geerhof | | De groenstrook in het Geerhof zou beter onderhouden mogen worden (minder onkruid en vaker snoeien). | 33086895 | 2/10 werkzaamheden zijn ingepland 7/11 uitgevoerd |
| EC20 | Geerhof | | De grasvelden in de Geerhof worden gebruikt om honden uit te laten en dit wordt niet opgeruimd. De Geerhof is een kinderrijke hoek in onze buurt. Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat de kinderen hier fijn kunnen spelen (wipkip? Speeltoestel?) zonder overlast van de hondenpoep? | | 2/10 actiepunt komt overeen met EC-17 |
| EC21 | Geerhof | | onkruid op bestrating (trottoir) | 33086898 | 7/11 gereed |
| EC22 | Hoek Areven-Quackelaer | | Stoep wordt ontworpend door omhoog groeiende boomwortels. | 33086901 | 24/10: bestrating is hersteld |
| R13 | Hoek Bospoort – Johannes de Kortstraat | | Verschillende planten zijn hier dood gegaan | 33086247 | 17/9: planten worden vervangen. 7/11 Doel is dit voor 31 december nog te doen. Mocht dit niet lukken dan voor de lente (januari/februari) |
| R14 | Hoek Bospoort – Johannes de Kortstraat | | Het verkeersbord "doodlopende weg" functioneert niet goed: onbekenden zien het over het hoofd en rijden door. Daarna moet er gekeerd worden in de uitlopers van de Rythoviusweg – dit geeft onnodige verkeersshinder. Oplossingen: een herhaal bord aan het eind van de Johannes de Kortstraat en het eerste bord in ieder geval verplaatsen naar de andere kant van de weg. | 33086250 | Aan de andere kant van de weg is een bord geplaatst. |
| R5 | Hoek Mattheus Eerseliusstraat – Bospoort | naar scholiereningang Rythovius College | Deze hoek is al jaren een woestijn. Valt hier iets aan te doen? Misschien netjes bestraten? | 33086223 | 7/11: Hier gaan we niet bestraten. Dit nodigt namelijk uit om binenndoor over het voetpad te rijden. Er worden palen geplaatst en bij de inboet worden er planten gezet. Uiterlijk in maart is dit gereed. |
| EC23 | Hoek Postakkers-Areven | | Veel auto's (met name busjes) parkeren gedeeltelijk op de stoep. Dat maakt het lastig om de stoep voldoende beschikbaar te houden voor o.a. rollators. | 33087078 | 8/10: parkeren op trottoir deze locatie wordt meegenomen in de rondes. |
| R15 | Johannes de Kortstraat | huisnr 5 | Hier liggen stoeptegels los | 33086253 | 2/10: De tegels zijn hersteld. |
| R20 | Johannes de Kortstraat | bij huisnr 13 en bij 25 | Schoffelwerk van de perken is niet opgeruimd door WVK. Ook zijn er diverse planten dood in de perken. Graag bijplanten. (ze doen het hier prima!!) | 33086268 | 7/11 Er worden planten bijgezet. Doel is dit voor 31 december nog te doen. Mocht dit niet lukken dan voor de lente (januari/februari) |

| | | | | | |
|------|-------------------------|--|--|--------------------|---|
| R21 | Johannes de Kortstraat | huisnr 43-45 | De goot is dichtgroeid doordat de veegwagen hier niet bij kan vanwege het parkeren van winkelpersoneel. Hierdoor kan het regenwater niet weg en zit het er slecht onderhouden uit. Graag een oplossing (en geen parkeerverbod svp). | 33086271 | 7/10: melding is afgehandeld |
| EC24 | Kerkepad-Areven- | hoek Areven-Quackelaer | Fietzers die van het Kerkepad het Areven op willen, komen 'raar' uit in de bocht. Hierdoor fietsen veel mensen door tot het kinderdagverblijf. Door de afrit naar de straat te verbreden kan dit verholpen worden. | 33086904 | idem als Ec-1 |
| EC25 | Kerkepad-Geerhof | | De lantaarnpaal in het Kerkepad, ter hoogte van de Geerhof, is al 4 weken kapot. Kan deze z.s.m. gerepareerd worden? | | 30/9: defect is hersteld. |
| EC26 | Kerkepad-Geerhof | | De rotzool achter Garage Van Kampen zou opgeruimd mogen worden. Wij zijn bang dat er brandgevaar ontstaat. | 33086907 | 8/10: afval van Kampen, ligt op eigen terrein, en het bestemmingsplan zegt Bedrijf dus mag hij zijn afvalstoffen daar gewoon laten liggen. |
| EC27 | Kerkepad-Geerhof | | Kan er een hondenoepbak geplaatst worden in het Kerkepad aan de kant van de Gebr. Hoeksstraat? | | 30/9: tijdens schouw aangegeven dat er, mits de begroting wordt goedgekeurd, een uitbreiding van afvalbakken volgt in 2020. Of deze locatie erbij zit is nog niet duidelijk. Afgesproken dat spreiding na de uitbreiding eerst ervaren wordt. |
| EC28 | Kerkepad-Geerhof | | Het kerkepad mag in zijn algemeenheid wat beter onderhouden worden, ziet er onverzorgd uit. | 33086910 | 7/10: Deze pad wordt regelmatig nagelopen. |
| EC29 | Kerkstraat | | bestrating (oude) trottoir slecht begaanbaar voor rolstoelers/rollators | 33086913 | 1/11: deze trottoir wordt meegenomen in de inspectie voor het groot onderhoud 2020. |
| EC30 | Kerkstraat | oude gedeelte | Bestrating nalopen op ongelijkheden/schuinite | | 2/10: actiepunt komt overeen met EC29 |
| EC31 | Markt | hoek Nieuwstraat | De ontsiering van het dorpscentrum door het pand op de hoek Markt - Nieuwstraat. Ook al is dit particulier eigendom, er moeten toch acties mogelijk zijn om hierin verbetering te brengen? | | 3/10: Dit kunnen wij niet want het betreft een privaatrechtelijke woning. Als bewoners hiervan overlast ervaren zullen ze dit met elkaar moeten oplossen. |
| R4 | Mattheus Eerselusstraat | bij huisnr 10 | Hier liggen stoepetegels los | 33086220 | 25/9: bestrating hersteld |
| R7 | Molenweg | langs fietspad | De planting langs het fietspad aan de Molenweg heeft ernstig te lijden gehad van de graafwerkzaamheden van Enexis eerder dit jaar. Herbeplanten graag of gras erin – het is nu een zandwoestijn langs het fietspad. | 33086229 | 1/11: aan de wegzijde van het fietspad is altijd (ook in de jaren voor de werkzaamheden van Enexis zo is gezien op beelden) 'zand' geweest. Het blijft zoals het is. |
| R8 | Molenweg | | Het paaltje op de verkeersscheiding staat scheef en is beschadigd – zeker al 3 maanden | 33086232 | 18/9: hersteld |
| EC32 | Nieuwstraat | oversteek naar Ovonde | De oversteek via het zebra-pad waarbij je, vanuit de Nieuwstraat komende van de 'ovonde', de Willibrorduslaan oversteekt ter hoogte van de 'Poort van Eersel', het appartementengebouw: Mensen die hier met een kinderwagen of rolstoel oversteken 'rijden' hier tegen een trottoirband op van 19 cm hoog!! Dit is niet te doen. Dus moeten ze op het fietspad(rechtsaf) tegen het verkeer in gaan. Even verder kunnen ze hun weg vervolgen over het trottoir van de Nieuwstraat richting de Markt. Omgekeerd moeten voetgangers (en rolstoelers ed.) oppassen dat ze niet van het trottoir afvallen als ze komende uit het winkelgedeelte, bij de 'Poort van Eersel' rechtdoor willen gaan. | | 30/9 tijdens schouw aangegeven dat dit punt ook in een eerdere schouw (Willibrorduslaan) naar voren is gekomen: een van de bewoners van De Poort van Eersel gaf aan dat zij graag een hekwerk zien bij deze hoge trottoir. Het trottoir blijkt echter van de Vereniging van Eigenaren te zijn. Dit wordt aan de desbetreffende bewoner teruggekoppeld opdat hij het aan de VVE zal doorgeven. |
| EC33 | Nieuwstraat | winkels | opmerking PMB tbv nieuw op te stellen reclamebeleid: locaties van reclameborden op een, gemarkeerde lijn? Waarbij een vrije zone voor voetgangers overblijft. Denk ook aan fietsenstallingen! | 33086919 | 7/10: input doorgezet tbv nieuw op te stellen beleid. |
| EC34 | Nieuwstraat | thv Blokker | Bestrating eruit gereden door zwaar verkeer | 33086922 | 17/10: bestrating is hersteld |
| EC35 | Nieuwstraat | thv Blokker | bord met aanduiding parkeerplaats op andere locatie (in de lijn van de andere verkeersborden). | 33086970 | 4/11: bord is verplaatst |
| EC36 | Nieuwstraat | thv Okay kapsalon, bij kastje | bestrating nakijken | 33086973 | 17/10: bestrating is hersteld |
| EC37 | Nieuwstraat | thv Level (links van Dijkmans) | ramkraak-paaltjes nog nodig? | 33086976 | 7/10: ramkraakpaaltjes zijn indertijd op verzoek geplaatst (hoogstwaarschijnlijk verzekeringsvoorwaarde) en blijven staan. |
| EC38 | Nieuwstraat | thv Level (links van Dijkmans) | hemelwaterafvoer regelen | 33086979 | 11/11: Het bouwbesluit eist niet dat hemelwaterafvoer daadwerkelijk aangesloten moet zijn op het openbaar riool. |
| EC39 | Nieuwstraat | thv Regiobank | ramkraak-paaltjes nog nodig? | 33086982 | 7/10: ramkraakpaaltjes zijn indertijd op verzoek geplaatst (hoogstwaarschijnlijk verzekeringsvoorwaarde) en blijven staan. |
| EC40 | Nieuwstraat | thv Kaat (nr 52/54) | bestrating nakijken | 33086985 | 28/10: bestrating is hersteld |
| EC41 | Nieuwstraat | nieuwe pinautomaat | opmerking PMB tbv nieuw te plaatsen pinautomaat: ook graag rekening houden met mensen in rolstoel (hoogte) en mensen met een visuele beperking (op gehoor) | | PMB heeft hier reeds contacten over, maar vraagt gemeente indien mogelijk hier ook voor te pleiten. |
| EC42 | Nieuwstraat | voor Chin. Restaurant Lotus | ongezond ogende boom: rooien? | 33086988 | 7/10: We laten de boom voorsnog even staan en kijken af hoe hij zich ontwikkeld, maar de boom wordt in de gaten gehouden. |
| EC43 | Otterdijk | | Destoepjes zijn zo smal en schuin dat je er bijna niet over kunt lopen. Laat staan met een rolstoel, kinderwagen of kinderen met een fietsje. | 33086991 | 1/11: er is hier helaas weinig ruimte en er moet toch een overbrugging worden gemaakt ivm het hoogteverschil. |
| R1 | Paulus Gielmanstraat | huisnr 2a-2h | Stoepen lopen te schuin af voor rolstoel- en rollator bezitters. | 33086211 | 1/11: de situatie is ons inziens acceptabel. Er is een hoogteverschil wat gecorrigeerd moet worden en daardoor blijft een bepaalde schuinite houden. |
| R2 | Paulus Gielmanstraat | huisnr 2 | De goot naast de stoeprand wordt niet goed onderhouden: er hoopt zich vuil op en er groeien planten | 33086214 | 19/9: opgeruimd |
| R3 | Paulus Gielmanstraat | huisnr 13 | De AED is goed verstopt – zo goed zelfs dat die bijna onvindbaar is. Zou hier een sticker of een bordje kunnen helpen? | 33086217 | 7/10: De ehbo-vereniging geeft het volgende antwoord: In het verleden is gekozen om AED's minder op zicht te plaatsen omdat ze in een niet afgesloten kast hangen (diefstal gevoelig). Het systeem voor gebruik is zo ingesteld dat bij een reanimatie (via 112) hulpverleners worden opgeroepen (via hartslag) om de AED naar de reanimatie te brengen. De hulpverleners krijgen de locatie van de AED door via een sms/app. Het is dus ook niet noodzakelijk om de AED op zicht te plaatsen. Bij de nieuwe AED's wordt gekozen voor een kast met slot. Ook deze AED's hoeven niet op zicht te hangen want ook deze komen in het systeem van hartslag. En hierbij krijgt een hulpverlener naast de locatie via een sms/app ook de code van het slot van de AED-kast. Het is niet de bedoeling dat AED's weggehaald kunnen worden als ze niet opgeroepen worden via hartslag (112). |
| EC44 | PLUS | pad tussen parkeerplaatsen Nieuwstraat | Particulier groen hangt over pad heen | 33086994 | 29/10: de haag is teruggesnoeid. De locatie wordt in de gaten gehouden en zo nodig wordt er ingegrepen. |
| EC45 | Poelijoe-park | aangrenzend bos | Het bos grenzende aan het Poelijoe-park en appartementencomplex van de Eikenburg, vertoont een enorm wildgroei van bramenstruiken en ander laag groeiende beplanting. Het bos geeft daardoor een onverzorgde uitstraling die vraagt om een goede opknappbeurt om verder vervuiling te voorkomen. | 33086997 | 7/10: onderhoud wordt ingepland. 7/11 is gereed |
| EC46 | Poelijoe-park | | Het openlucht theater in het Poelijoe-park verdient een goede schoonmaakbeurt. Het is zonde om te zien hoe gras en ander onkruid deze op zich markante voorziening overwoekert. | 33087000 /33087111 | 24/10: het theater is weer opgeknapt, we gaan er ook nog een keer met algendoder over dan is het weer schoon. We kunnen dit niet met de hogedrukreiniger doen omdat we de voegen eruit spuiten. |
| EC47 | Postakker | Kruising Schoolstrat | trottoirbandjes aanpassen voor rolstoelen ed. | 33087003 | |
| EC48 | Postakkers | huisnr 11-13-15 | Op de trottoirs blijven plassen water staan. Dit ontstaat doordat vrachtverkeer naar de parkeerplaats achter het zwembad rijdt. | 33087006 | 1/11: van wege drukte op dit moment wordt later gekeken wat hier de beste oplossing is in de Postakkers, is namelijk te groot waardoor een stukje opnieuw bestraten geen oplossing is. . |
| EC49 | Postakkers | | De stoepetegels ter hoogte van de bocht Postakkers – Otterdijk zijn ongelijk en gedeeltelijk verzakt. | 33087009 | |
| EC50 | Postakkers | | Er wordt vaak te hard gereden in de straat. Bijna niemand houdt zich aan de 30 km/uur. Kunnen hier maatregelen tegen genomen worden? | 33087012 | 9/10: Er worden geen snelheidsremmende maatregelen aangebracht (dit is niet de oplossing en de maatregelen geven erg veel last voor de aanwonenden), wel is de politie verzocht om snelheidscontroles te houden. |
| EC51 | Postakkers | | De bestrating van de stoep ligt ongelijk en los, ter hoogte van de kruising Schoolstraat-Postakkers tot en met de kruising Willibrorduslaan-Postakkers. | 33087015 | 1/11: idem EC48-EC49-EC50 |
| EC52 | Quackelaer | zijde met even nummers | De bomen zorgen voor overlast door wortelvorming. Dat zorgt ook voor 'knollenvelden' als grasveld. | 33087018 | 7/11: de mening dat dit een 'knollenveld' is wordt niet gedeeld. Deze wortelvorming heeft voor dit moment geen urgentie. |
| EC53 | Quackelaer | zijde met ONeven nummers | De stoep ligt te schuin. Met name bij de inritten. Voorheen was de stoep recht en hadden de inritten een schuine trottoirband. Daardoor was de stoep beter te begaan met rolstoel, kinderwagen etc. | 33087021 | 1/11: Dit probleem doet zich op vele locaties voor. Het is niet mogelijk (ook financieel niet) om overal aanpassingen te doen. Evenals de Postakkers wordt de situatie in de Quackelaer op een later moment nader bekeken. |

| | | | | | |
|-------|----------------------------|------------------------------------|---|----------|--|
| EC54 | Quackelaer | | Zou er een veiligere oversteekmogelijkheid kunnen komen van de Quackelaer naar de Jumbo (voetgangers en fietsers)? | 33087024 | 8/10: Bij de Jumbo wordt geen zebrapad aangelegd. De gemeente is namelijk terughoudend in het aanleggen van nieuwe zebrapaden. Bestuurders van auto's moeten voetgangers, die op een zebrapad oversteken of op het punt staan dit te doen, voor laten gaan. Helaas leert de ervaring dat een zebrapad geen algemene oplossing is voor het probleem. Veel automobilisten stoppen niet voor een zebrapad als iemand op het punt staat om over te steken. Een zebrapad kan dus een 'schijnveilige oplossing' zijn. Dat voorrang niet altijd wordt gegeven, komt voort uit het gedrag van zowel voetgangers als automobilisten. Lange tijd geleden, was een voetganger verplicht om bij een zebrapad over te steken als er binnen 30 meter een zebrapad aanwezig was. Deze regel is vervallen, omdat voetgangers overal zouden moeten kunnen oversteken. Het gevolg is dat de voetgangers niet langer op zoek gaan naar of gebruik maken van een zebrapad. Automobilisten kunnen dus overal overstekende voetgangers tegenkomen. Daarmee is de uitzonderingspositie van het zebrapad vervallen. Nóg een zebrapad aanleggen, draagt lang niet altijd bij aan de overzichtelijkheid. Het is vaak veiliger voor een voetganger om te wachten totdat hij/zij kan oversteken dan ervan uitgaan dat de automobilist stopt. Op deze specifieke locatie is het technisch moeilijk om een logische plek te bepalen voor een zebrapad door de brede inritten en de veelheid aan bomen. Hierdoor zullen voetgangers (en voetgangers met de fiets aan de hand) niet allemaal gebruik maken van een zebrapad. Ook is het hier niet mogelijk om in twee keer over te steken, omdat er geen ruimte is voor een middengeleider. Voor de voetgangers vanuit het centrum is gekozen om een extra zebrapad aan te leggen op de kruising met de Nieuwstraat. Ook ligt er een zebrapad bij de Postakkers. Op deze kruisingen kan men wel op een logische plek in twee keer oversteken. |
| EC58 | Quackelaer | even nummers | Onderhoud bermen | 33087036 | 7/10: onderhoud is ingepland 7/11 gras wordt volgens onderhoud schema gemaaid. Wellicht kwam de schouw net 'te vroeg'. Op dit moment wordt het schema niet aangepast. |
| EC 59 | Quackelaer | naast nr 62 /richting Schoolstraat | opgang is erg schuin. Kan deze verlaagd worden? | 33087039 | Zie reactie bij EC-53 |
| EC60 | Quackelbos | | Op het pad naast de parkeerplaats van de PLUS heeft een gecombineerde functie; er mag gewandeld en gefietst worden, maar dit combineert niet altijd prettig. Fietsers zouden beter over de parkeerplaats kunnen verwezen worden: bijvoorbeeld middels een suggestie-markering? | 33087042 | 14/11 Er bestaat geen "standaard" suggestiemarkering. We weten nog geen alternatief. |
| EC61 | Quackelbos | | De vijver staat momenteel erg laag en is erg vies.: Kan de vijver uitgebaggerd worden? En alle rommel opgeruimd worden? Kunnen de grote keien weer geplaatst worden? Zodat de kinderen van de ene kei naar de andere kunnen springen? kinderen. | 33087045 | 14/10: Tijdens de schouw is al besproken dat de vijver niet uitgebaggerd zou worden. De troep rondom de vijver is wel opgeruimd. Het is even onduidelijk wat er precies bedoeld wordt met de keien. Willen jullie degene, die dit punt onder de aandacht heeft gebracht, vragen om telefonisch contact met ons op te laten nemen? |
| EC62 | Quackelbos | | Recent zijn er bomen verwijderd tussen de PLUS en de hoek achter de Quackelaer. Hierdoor is veel ruimte ontstaan voor bramengroei en hulstbomen. Kunnen de bomen verwijderd worden en nieuwe planten/bomen voor terug komen? Dat speelt een stuk vriendelijker voor de kinderen | 33087048 | 7/10: het hele bosje zou moeten worden aangepakt. 7/11: Hier is nog geen planning van te geven omdat nu gewerkt wordt aan de visie 'achterzijde markt'. Hierdoor gaan we nu niets bijplanten. Wel wordt de bramengroei in toom gehouden |
| EC63 | Quackelbos | | De PLUS heeft een 'groene' muur aangelegd. Dit is een afspraak uit het verleden tussen de Gemeente, PLUS en de buurt. Het rasterwerk staat er, maar de begroeiing niet. Zou dit met de PLUS opgepakt kunnen worden? Het is niet alleen het aanleggen, maar ook het beheren van het groen. | 33087051 | 28/10: Verzoek aan melder: na diverse mailjes over en weer en gebeld te hebben ben ik persoonlijk gaan kijken omdat bij het begrip 'groene muur' niet duidelijk is wat er bedoeld wordt. En ik moet zeggen dat ik snap wat ze bedoelen. Daarom wil ik vragen of degene die dit punt heeft aangemeld een melding wil aanmaken via onze website en deze wil voorzien van foto's. Hierbij kan dan verwezen worden naar melding 33087051, waardoor men weet dat er al eerder over gesproken is. |
| EC64 | Runstraatje | | In zijn algemeenheid een wat verloren straatje waar veel onkruid groeit en de schoolgaande jeugd hun afval dumpt. | 33087054 | 8/10: onderhoud is ingepland 7/11 : onderhoud heeft plaatsgevonden. |
| R17 | Rythoviusweg | einde, aan Molenweg | Illegale stortplaats van tuinafval in het perk (geen foto) | 33086259 | 17/9: Niets aangetroffen, wordt meegenomen in de surveillancerondes |
| EC65 | schoolstraat | kruispunt Postakkers | Het oversteken richting de Gebr. Hoeksstraat en het Kerkepad blijft gevaarlijk. Vooral als je het Kerkepad wilt gebruiken. Je komt bijna direct op de kruising. | 33087057 | 9/10: De bestaande situatie blijft gehandhaafd. De Kerkepad kan niet verlegd worden en kruising is overzichtelijk. |
| EC66 | Schoolstraat | kruispunt Postakkers | De parkeervakken rondom de kruising zijn ook veelal begroeid met onkruid. En de parkeervakken maken de kruising ook niet overzichtelijk. | 33087060 | 7/11: locatie wordt meegenomen met de ronde van de borstelmachine. Geparkeerde auto's maken dat sommige locaties overgeslagen worden. Helaas is er vooraf geen planning van te geven omdat dit door een onderaannemer gebeurt. Overigens staan de parkeervakken ons inziens voldoende ver van kruising en blijven deze zo gehandhaafd. |
| EC67 | Schoolstraat | | In de Schoolstraat staat een paaltje midden op het voetpad, je kunt daar niet goed met een kinderwagen of rolstoel langs. Het betreft de hoek Schoolstraat/Runstraat (voetpad richting Nieuwstraat) | 33087063 | 9/10: Deze paal staat er ter bescherming van de bocht (ivm vachtverkeer dat anders de bocht afsnijdt). Het PMB geeft aan dat er ruimte genoeg is om er langs te kunnen. Daarom blijft de paal staan. |
| EC68 | Voortseweg/Boksheidsessijk | thv Rosheuvel | versmalling staat niet aangegeven (bij de oude postelweg staan op 2 plaatsen bordjes, maar worden niet gebruikt) | 33087066 | 28/10: reflecterende paaltjes geplaatst |
| EC69 | Zwembad | | Bezoekers rijden vaak via de Postakkers, richting Willibrorduslaan weg. Met een bord staat aangegeven dat dit niet mag. De wegversmalling helpt hier niet voldoende in. Zou de wegversmalling verwijderd kunnen worden en een andere snelheid verminderde maatregel toegepast kunnen worden (zoals bijv. kruispunt Postakkers - Areen met de ronde verhoging) | 33087069 | 14/11: (reden achter het) toen genomen verkeersbesluit is niet te achterhalen. Voorstel is het bord weghalen, zodat je ook linksaf kunt. Versmalling blijft wel gehandhaafd en wordt niet vervangen door ronde verhoging. |
| EC 70 | Zwembad | | Voetpad eindigt in een struik. Voetgangers komen dan op de weg richting de parkeerplaats achter het zwembad en achter het oude gemeentehuis. Daar moeten ze een weg zoeken tussen alle geparkeerde auto's om op het Kerkepad te komen. Zou er een voetpad aangelegd kunnen worden om dit te verbeteren? | 33087072 | 8/11: wordt in 2020 aangepakt |