

Dorpschouw Vessem, 6 mei 2019

Aanwezig:
namens Dorpsraad: Jan van Heijst, Carien van Diessen, Barbara van de Ploeg en Henk Stoop
namens gemeente: Eric Beex, Cas van Vroonhoven, Joep van Lith, Gerard Korsten, Claudia van Antwerpen (BOA) en Arian Wouters
namens PMB: Thjeu en Jenny
en Riet Janssen, inwoner

nr	locatie	onderwerp	behandelaar	reactie	
v1	Braak	deze weg is aan de smalle kant voor het vrachtverkeer van/naar industrieterrein De Hoefseweg, maar ook vanwege het landbouwverkeer wat hier gebruik van maakt. De Braak wordt ook als omleidingsroute gebruikt bij wegwerkzaamheden in Vessem centrum. Nadenken over geschikte oplossing.	GK	29/5 GK: op dit actiepunt is niet binnen de gestelde 4 weken te reageren vanwege de complexheid. Er wordt intern over gesproken en we komen hierop terug bij de DR	foto
v2	Butterswal	parkeerterrein ontdoen van afval van bomen + bomen nakijken (zien er niet gezond uit)	SIM 33081297	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	2 foto's
v3	Costerij	thv huisnr 22: heg van bewoner te breed, waardoor doorgang trottoir te smal wordt	SIM 33081300	15/5 CvA; Er is met de bewoner gesproken en hij zou eind mei begin juni de heg terug snoeien.	
v4	Diverse	voet en stamschot van bomen verwijderen	SIM 33081303	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven: opdracht tot herstel is gegeven (gebeurd echter pas na de zomer)	
v5	Flinkert	tussen Bolle Akker en de Braak: onkruid op de bestrating	SIM 33081306	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	
v6	Flinkert	thv Bolle Akker: GFT-bak aangelegd in berm	SIM 33081309	13/5 CvA: De zorgboederij tegenover gaf aan dat hiervoor toestemming was verleend door de gemeente. Men had hierover contact gehad met Bart Tholen. De gemeentelijke insteek was dat dit alleen voor de wintermaanden i.v.m. bladafval van de gemeente bomen bedoeld was. Bart Tholen gaat hierover contact opnemen.	foto
v7	Flinkert	oversteek Kuilenhurk: trottoirband verlagen voor rolstoelgebruik	SIM 33081312	JvL; opdracht voor werkzaamheden is vergeven	foto
v8	Flinkert	thv huisnr 14a t/m 14g: berm maaien	SIM 33081315	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	
v9	Groenewoud	bij Groenendaal: bocht fietspad ligt onder helling ?			Onbekend wat bedoeld wordt: stond zo op lijst DR. 9/5 Nadere inlichtingen opgevraagd.
v10	Groenewoud	bij Groenendaal: onkruid in vak Lonicera	SIM 33081318	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	
v11	Groenewoud	speeltuintje: is het zand in de zandbak het goede zand?	SIM 33081321	WvL 27/5: Dit zand is geadviseerd om voor de zandbakken te gebruiken.	
v12	Grote Aard	thv huisnr 13: worteldruk in bestrating voetpad	SIM 33081324	21/5 hersteld	
v13	Heike	thv huisnr 6-10-12-14: geen trottoir: je moet hier over de weg lopen (NB: Heike is 5 jaar geleden in overleg met de inwoners zo ingericht)	GK	29/5 GK: op dit actiepunt is niet binnen de gestelde 4 weken te reageren vanwege de complexheid. Er wordt intern over gesproken en we komen hierop terug bij de DR	foto
v14	Heike	komende vanaf Middelbeers: situatie onveilig voor fietsers: nadenken over structurele oplossing. Evt. belijning zetten als korte termijn oplossing?	GK	29/5 GK: op dit actiepunt is niet binnen de gestelde 4 weken te reageren vanwege de complexheid. Er wordt intern over gesproken en we komen hierop terug bij de DR	2 foto's
v15	Hemelrijken	speelvoorziening maaien	SIM 33081327	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	

v16	Hemelrijken	Prive verkeersbord: mag dit hier hangen en zo ja: moet het dan niet anders (en hoger) bevestigd worden	SIM 33081330	Het verkeersbord is niet toegestaan. Hij/zij mag dit bord wel op eigen terrein of tegen zijn/haar eigen gevel aanbrengen. BOA heeft bewoner verzocht bord op eigen grond te bevestigen.	foto
v17	Hemelrijken	bij ingang speelterrein: bestrating wordt gebruikt als parkeerplaats: waarschuwen en/of NP-tegel?	SIM 33081333	13/5 CvA: De eigenaresse van deze auto is benaderd. Er is uitgelegd dat de gemeente het gras van de speeltuin wil maaien en dit de enige ingang voor de grasmaaier is. Er wordt nog overlegd of er een NP-tegel of een witte belijning noodzakelijk is. 29/5 GK opdracht tot het neerleggen van NP tegel is gedaan.	foto
v18	Hoge Akker	speelvoorziening: valkbreking bij glijbaan onvoldoende (zand aanvullen en egaliseren) + takken ed. opruimen	SIM 33081336	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	foto
v19	Jan Smuldersstraat	to Welten bij de bushalte: verzakking bestrating trottoir herstellen	SIM 33081339	21/5: is hersteld	foto
v20	Jan Smuldersstraat	bij Drogisterij Jasmijn: bestrating herstellen	SIM 33081342	21/5: is hersteld	3 foto's
v21	Jan Smuldersstraat	voetpad naar Putterstraat: bestrating herstellen	SIM 33081345	21/5: is hersteld	3 foto's
v22	Jan Smuldersstraat	thv huisnr 26: bestrating voetpad aanpassen: ligt onder scherpe helling tov rijbaan	SIM 33081348	JvL: dit valt niet onder het onderhoud en er zal derhalve geld voor gereserveerd moeten worden. Dit wordt met Jan Smulders besproken en nader worden bezien.	
v23	Jan Smuldersstraat	tussen Kuilenhurk en Mr de la Courtstraat moet gedeelte van weg herbestraat worden na vervangen van de waterleiding.	JvL	10/5 JvL: Met Brabant Water moet nog een oplevering ingepland worden, dit wil zeggen dat alle oneffenheden nog worden hersteld. We wachten hier nog even mee totdat Brabant Water alle werkzaamheden heeft afgerond.	
v24	Jan Smuldersstraat	van huisnr 33 tm 37a: bestrating nakijken vanwege worteldruk	SIM 33081351	WvL 28/5: gereed	
v25	Jan Smuldersstraat	kermisterrein: gras maaien	SIM 33081354	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	foto
v26	Jan Smuldersstraat	thv De Oude Brouwerij: bestrating ongelijk: blijft water staan	SIM 33081360	21/5 JvL: opdracht is gegeven	foto
v27	Kuilenhurk	Optische punaises aanleggen bij iedere kruising en wegversmalling bij komgrens	SIM 33081363	<i>29/5 GK: mn de wegversmallingen zijn te complex om binnen de gestelde 4 weken ja of nee op te kunnen antwoorden. Dit wordt intern verder besproken en teruggekopeld aan de DR zodra we eruit zijn.</i>	
v28	Kuilenhurk	markering fietssuggestiestrook opnieuw aanbrengen	SIM 33081366	21/5 RG: behoort tot onderhoud. Wordt met Jan Smulders besproken.	foto (bovenste helft)
v29	Leeuwerik	thv huisnr 2-4-6: bij zware regenval wateroverlast (10 cm boven de afvoerputten)	SIM 33081369	20/5 JB: na hoosbui van 19/5 staat er geen water hier. Op dit moment derhalve geen noodzaak om actie te ondernemen. Graag bellen indien (weer) van toepassing.	
v30	Molenberg	to huisnr 1 (bij trafohuisje): gras maaien	SIM 33081372	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	
v31	Molenberg	Speeltuintje: grond egaliseren	SIM 33081375	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	
v32	Molenkap	Naast Flinkert nr 5: berm maaien	SIM 33081378	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	
v33	Mr de La Courtstraat	voetpad naar Groenewoud: hier staan 2 setjes sluishekjes: een hiervan staat te dicht op elkaar en is niet te nemen met scootmobiel	SIM 33081381	21/5: is hersteld	
v34	Oude Schoolstraat	naast Wilheminalaan 36: omhoog stekende straatstenen.	SIM 33081384	21/5: is hersteld	foto
v35	Pastorij	Bestrating trottoir nakijken: veel hoogteverschillen	SIM 33081387	Opdracht tot herstel is gegeven	foto
v36	Pastorij	thv huisnr 25: boomspiegels herstellen	SIM 33081390	Opdracht tot herstel is gegeven	2 foto's
v37	Pastorij	bij straatnaambord: band verlagen voor rolstoelgebruikers	SIM 33081393	21/5: is hersteld	foto
v38	Predikant	thv huisnr 1: speelveld maaien	SIM 33081396	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	

v39	Predikant	speelvoorziening: controleren/nakijken: valkbreking bij glijbaan onvoldoende + takken ed. opruimen	SIM 33081399	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	foto
v40	Predikant	naast huisnr 21: maaien grasveld	SIM 33081402	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	foto
v41	Puttenstraat	huisnr 10: Particuliere beukenhaag te breed	SIM 33081405	13/5 CvA: Beukenhaag wordt gesnoeid zodra de haag een beetje is uitgebloeid. Mensen gaven aan de heg altijd netjes bij te houden.	foto
v42	Servatiusstraat	onkruid tussen bestrating bij D'n Boogerd	SIM 33081408	9/5 CvV: opdracht tot herstel is gegeven	foto
v43	Servatiusstraat	achterzijde school (speelplaats): afwatering bezien. Sprake van wateroverlast bij regenval	SIM 33081411	20/5 JB: na hoosbui gisteren (zondag 19/5) stond schoolplein inderdaad gedeeltelijk blank. Opdracht is vergeven om kolken door te spuiten	
v44	Servatiusstraat	thv school: chaos met halen en brengen kinderen met auto's: controle?	SIM 33081414	15/5 CvA: Bij controle zijn veel ouders met kinderen gezien die op de fiets naar school komen. Verder werden auto's netjes in de straten langs de school geparkeerd; niet in de parkeerverbod zone. Mensen parkeerden ook op het parkeerterrein bij de gouden leeuw. We nemen het mee in de surveillancerondes.	
v45	Wilhelminalaan	bij Cafe De Kuiper: duidelijkheid geven (tbv schoolkinderen) over voetgangerszone	SIM 33081417	29/5 GK we denken na om bijvoorbeeld visuele voetstappen of bijv de tekst 'voetpad' aan te brengen. Er zijn dus nog meerdere opties die mogelijk zijn: deze worden intern besproken en de DR wordt geïnformeerd zodra er meer duidelijk is.	foto